

## CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

### Relatório Fotográfico da Reforma da Sede da Camara Municipal de Ourilandia do Nortde

#### 1. Apresentação

O presente relatório Fotograico refere - se ao levantamento de dados realizado por vistoria técnica in loco, com o objetivo demostrar o andamento das obras da Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte, Referente a Segunda Medicao.

#### 2. Descrição

Objetivando a Fiscalizacao da obra e diante da verificacao in-loco se faz necessarioas as devidas conferencias e acompanhamento das respectivas medicoes, pra assim possibilizar os devidos pagamentos de acordo com as medicoes aferidas.

#### 3. Memorial Fotográfico

FOTO 01

Placa da obra - Fachada Princip. DATA: 21/11/2023




FOTO 02

Sala Reuniao DATA: 21/11/2023



FOTO 03

Gabinete

DATA: 17/11/2023




FOTO 04

Plenario

DATA: 17/11/2023





### **5. Conclusão**

Foi realizado fiscalização e vistorias técnicas de obras, e assim constatando as execuções previstas em projeto e planilhas orçamentária na Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.

NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS CNPJ: 28.659.680/0001-79	<hr/> Joao Vitor Rodrigues FISCAL DO CONTRATO PORTARIA N. 059/2023 Eng. Civil-CREA:152200498-0	1
---	--	---