



CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Relatório Fotográfico da Reforma da Sede da Camara Municipal de Ourilandia do Nortde

1. Apresentação

O presente relatório Fotograico refere - se ao levantamento de dados realizado por vistoria técnica in loco, com o objetivo demonstrar o andamento das obras da Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte, Referente a Terceira e Ultuma Medicao.

2. Descrição

Objetivando a Fiscalizacao da obra e diante da verificacao in-loco se faz necessarioas as devidas conferencias e acompanhamento das respectivas medicoes, pra assim possibilitar os devidos pagamentos de acordo com as medicoes aferidas.

3. Memorial Fotográfico

FOTO 01

Fachada Principal

DATA: 08/12/2023



FOTO 02

Paredes Externa e Muro

DATA: 08/12/2023



FOTO 03

Aalade Reuniao

DATA: 08/12/2023



FOTO 04

Corredor, Pardes e Teto

DATA: 08/12/2023



FOTO 05
Corredor DATA: 08/12/2023



FOTO 06
Secretaria DATA: 08/12/2023



FOTO 07
Sala de Espera DATA: 08/12/2023



FOTO 08
Gabinete DATA: 08/12/2023



FOTO 09
ASSENTAMENTO DE CERAMICA DATA: 08/12/2023



FOTO 10
ASSENTAMENTO DE CERAMICA DATA: 08/12/2023



5. Conclusão

Foi realizado fiscalização e vistorias técnicas de obras, e assim constatando as execucoes previstas na Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte. Assim ficam conclusas todas as etapas e Servicos previstos em Projetos e Planilhas orcamentaria

<p>NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS CNPJ: 28.659.680/0001-79</p>	<p>_____ Joao Vitor Rodrigues FISCAL DO CONCTRATO PORTARIA N. 059/2023 Eng. Civil-CREA:152200498-0</p>	<p>1</p>
---	--	----------